




2相／5相ステッピングモータドライバ

QDB-MS240X2

取扱説明書 (設計者用)

USER'S MANUAL

本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。
この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。



MN0430-1

はじめに

この取扱説明書は、「2相／5相ステッピングモータドライバ QDB-MS240X2」を安全に正しく使用していただくために、仕様に重きをおいた取り扱い方法について、ステッピングモータを使った制御装置の設計を担当される方を対象に説明しています。

使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。

この取扱説明書はいつでも取り出して読めるように保管してください。

安全に関する事項の記述方法について


本製品は、正しい方法で取り扱うことが大切です。

誤った方法で取り扱った場合、予期しない事故を引き起こし、人身への障害や、財産の損壊などの被害を被る場合があります。


そのような事故の多くは、危険な状況を予め知っていれば回避することができます。

そのため、この取扱説明書では予想できるかぎりの危険な状況や、注意事項が記述してあります。

それらの記述は、次のようなシンボルマークとシグナルワードで示しています。



取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う場合のある警告事項が書かれています。



取り扱いを誤った場合に、軽傷を負う場合や他の物的損害が発生する場合のある注意事項が書かれています。

はじめに

安全に関する事項の記述方法について

	目 次	PAGE
1.	安全	
1-1.	安全上の注意事項	6
1-2.	取扱上の安全情報	7
2.	概要	
2-1.	特徴	10
2-2.	製品の構成	10
2-3.	外観	10
3.	各部の名称と働き	
3-1.	信号入出力コネクタ (J1)	11
3-2.	D C入力・モータ出力コネクタ (J2, J3, J4)	12
3-3.	POWER LED	12
3-4.	ALM LED	12
3-5.	操作部	13
4.	用途別の機能設定	
4-1.	モータ選択スイッチの設定	14
4-2.	ステップ角選択スイッチの設定	15
4-3.	HOLD電流選択スイッチの設定	16
4-4.	DRIVE電流選択スイッチの設定	17
4-5.	パルス入力方式選択スイッチの設定	18
4-6.	拡張機能選択スイッチの設定	19
5.	取付	
5-1.	取付条件	20
5-2.	取付方法	21
6.	接続	
6-1.	全体の接続構成	22
6-2.	信号入出力コネクタ (J1) の接続	23
6-3.	D C入力・モータ出力コネクタ (J2, J3, J4) の接続	24
6-4.	電源の投入	27
7.	設定と接続の確認	
7-1.	チェック項目	28

8. 保守と点検

8-1. 保守・点検	29
8-2. トラブルシューティング	30

9. 保管と廃棄

9-1. 保管	31
9-2. 廃棄	31

10. 仕様

10-1. 一般仕様	32
10-2. 入出力信号	
(1) 回路接続例	33
(2) ドライブパルス入力 (1/CW, 1/CCW, 2/CW, 2/CCW)	34
(3) 拡張機能用信号入力 (IN1, IN2)	35
10-3. 警告 (ALM) LED	36
10-4. 寸法図	37
10-5. 適用モータ	38
10-6. トルク特性	41
10-7. 欧州規格への適合	48

本版で改訂された主な箇所

1. 安全

1-1. 安全上の注意事項

 警告

- (1) 本製品は、原子力関連機器、航空宇宙関連機器、車両、船舶、人体に直接関わる医療機器、財産に大きな影響が予測される機器など、高度な信頼性が要求される装置向けには設計・製造されておりません。
- (2) 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場所、粉塵、油煙、水蒸気、放射線下、直射日光が当たる場所では、使用・保管をしないでください。けが・火災の原因になります。
- (3) ドライバの電源には一次側と二次側が強化絶縁された直流電源を使用してください。感電の原因になります。
- (4) 本製品は機器組み込み用です。必ずエンクロージャ内に設置してください。けがの原因になります。
- (5) 運搬・移動・取り付け・接続・配線・点検などの作業は、電源を切ってからおこなってください。感電・けが・火災の原因になります。
- (6) 運搬・移動・取り付け・接続・配線・点検などの作業は、専門知識のある人が実施してください。けが・火災の原因になります。

 注意

- (7) 運転中および停止後しばらくの間は、ドライバに触れないでください。やけどの原因になります。
- (8) 本製品は必ずこの取扱説明書に記載の指定方法および仕様の範囲内で使用してください。
- (9) ステッピングモータは使用条件によっては停止時および運転中に脱調する場合があります。特に上下駆動（Z軸など）で脱調すると搬送物が落下する場合があります。試運転の際に十分な動作確認を行って使用してください。
- (10) 外部の電源の異常や信号線の断線、ドライバ本体の故障時でもシステム全体が安全側に働くように、フェールセーフ対策を施してください。

1-2. 取扱上の安全情報

●全般

 注意

運転中および停止後しばらくの間は、ドライバに触れないでください。ドライバが高温のためやけどの原因になります。

●モータ選択スイッチおよびステップ角選択スイッチを設定するとき

 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。正しく設定してください。

●HOLD電流選択スイッチを設定するとき

 注意

設定を高くすると、モータの過熱により、やけどの原因になります。必要以上に設定を高くしないでください。

●DRIVE電流選択スイッチを設定するとき

 注意

設定をあやまると、モータの過熱によるやけど、モータの劣化や破損の原因になります。正しく設定してください。

●パルス入力方式選択スイッチを設定するとき

 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。正しく設定してください。

●拡張機能選択スイッチを設定するとき

 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。
正しく設定してください。

●取り付けるとき

 警告

不燃物に取り付けてください。
可燃物から離してください。
過熱により火災の原因になります。

●DC入力・モータ出力コネクタ（J2、J3、J4）を接続するとき

 注意

接続をあやまると、モータ破損・ドライバ破損の原因になります。
モータ配線は正しく接続してください。

●電源を投入するとき

 注意

モータの予期せぬ動作により、機械の破損、けがの原因になります。
いつでも非常停止できる状態にしてください。

●モータ励磁停止入力（M.F）信号を入力するとき

 警告

モータの保持力低下により、機械の破損、けがの原因になります。
安全を確認して入力してください。

●警告（ALM）LEDが点灯するとき

 警告

このLEDが点灯したときは運転を中止してください。
過熱により、火災の原因になります。

●警告（ALM）LEDが点滅するとき

 注意

このLEDが点滅したときは運転を中止してください。モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。

●保守・点検をするとき

 警告

ヒューズ交換は行わないでください。
分解、修理、改造は行わないでください。
けが、火災の原因になります。

2. 概要

2-1. 特徴

QDB-MS240X2は、DC+24V 入力の2相／5相ステッピングモータ用の2軸ドライバです。
 駆動方式はバイポーラ定電流駆動です。
 0.35A/相～2.40A/相の新ペンタゴン結線5相ステッピングモータおよび
 バイポーラ結線2相ステッピングモータが駆動できます。
 基本角の 1/1～1/500分割の16種のステップ角が選択できます。
 HOLD電流と DRIVE電流が設定できます。


2-2. 製品の構成

●QDB-MS240X2

1台(本体)


J1、J2、J3、J4用のハウジング及びコンタクトは付属品ではありません。

2-3. 外観




3. 各部の名称と働き

3-1. 信号入出力コネクタ（J1）



3-2. DC入力・モータ出力コネクタ（J2、J3、J4）




3-3. POWER LED

- (1) 電源を入力すると POWER LED（緑色）が点灯します。

3-4. ALM LED

- (1) 警告発生時、ALM LED（赤色）が点灯または点滅します。

3-5. 操作部



操作部の名称	働き	出荷時設定
4 拡張機能選択スイッチ	拡張機能を選択します。	4 : [OFF]
3 拡張機能選択スイッチ		3 : [OFF]
2 拡張機能選択スイッチ		2 : [OFF]
1 パルス入力方式選択スイッチ		2P : [OFF]
4 軸 2 DRIVE電流選択スイッチ	軸 2 のDRIVE電流を選択します。	D4 : [OFF]
3 軸 2 DRIVE電流選択スイッチ		D3 : [ON]
2 軸 2 DRIVE電流選択スイッチ		D2 : [OFF]
1 軸 2 DRIVE電流選択スイッチ		D1 : [OFF]
4 軸 2 HOLD電流選択スイッチ	軸 2 のHOLD電流を選択します。	H3 : [OFF]
3 軸 2 HOLD電流選択スイッチ		H2 : [ON]
2 軸 2 HOLD電流選択スイッチ		H1 : [ON]
1 軸 2 モータ選択スイッチ		2S/5S : [ON]
4 軸 2 ステップ角選択スイッチ	軸 2 のステップ角を選択します。	SD : [ON]
3 軸 2 ステップ角選択スイッチ		SC : [ON]
2 軸 2 ステップ角選択スイッチ		SB : [ON]
1 軸 2 ステップ角選択スイッチ		SA : [OFF]
4 軸 1 DRIVE電流選択スイッチ	軸 1 のDRIVE電流を選択します。	D4 : [OFF]
3 軸 1 DRIVE電流選択スイッチ		D3 : [ON]
2 軸 1 DRIVE電流選択スイッチ		D2 : [OFF]
1 軸 1 DRIVE電流選択スイッチ		D1 : [OFF]
4 軸 1 HOLD電流選択スイッチ	軸 1 のHOLD電流を選択します。	H3 : [OFF]
3 軸 1 HOLD電流選択スイッチ		H2 : [ON]
2 軸 1 HOLD電流選択スイッチ		H1 : [ON]
1 軸 1 モータ選択スイッチ		2S/5S : [ON]
4 軸 1 ステップ角選択スイッチ	軸 1 のステップ角を選択します。	SD : [ON]
3 軸 1 ステップ角選択スイッチ		SC : [ON]
2 軸 1 ステップ角選択スイッチ		SB : [ON]
1 軸 1 ステップ角選択スイッチ		SA : [OFF]

4. 用途別の機能設定

4-1. モータ選択スイッチの設定

⚠ 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。
正しく設定してください。

1/MOTOR SELスイッチで軸1のモータを設定します。
2/MOTOR SELスイッチで軸2のモータを設定します。
駆動するモータを選択できます。
このスイッチは電源OFF時に設定します。

- (1) 電源を〔OFF〕にします。
- (2) 1/MOTOR SELスイッチを設定します。
- (3) 2/MOTOR SELスイッチを設定します。

MOTOR SEL	駆動モータ	
ON	新ペンタゴン結線5相ステッピングモータ (5S)	(出荷時)
OFF	バイポーラ結線2相ステッピングモータ (2S)	

4-2. ステップ角選択スイッチの設定

⚠ 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。
正しく設定してください。

1/STEP SELスイッチで軸1のステップ角を設定します。
2/STEP SELスイッチで軸2のステップ角を設定します。
16種のステップ角が選択できます。
このスイッチは電源 OFF時に設定します。

- (1) 電源を〔OFF〕にします。
- (2) 1/STEP SELスイッチを必要なステップ角に設定します。
- (3) 2/STEP SELスイッチを必要なステップ角に設定します。

●MOTOR SELスイッチおよびSTEP SELスイッチとステップ角の関係

MOTOR SELスイッチ〔ON : 5相モータ (5S) 〕					
STEP SELスイッチ				分割数	ステップ角(°)
SD	SC	SB	SA		0.72° モータ
ON	ON	ON	ON	1/1	0.72
ON	ON	ON	OFF	1/2	0.36 (出荷時)
ON	ON	OFF	ON	1/4	0.18
ON	ON	OFF	OFF	1/10	0.072
ON	OFF	ON	ON	1/20	0.036
ON	OFF	ON	OFF	1/40	0.018
ON	OFF	OFF	ON	1/100	0.0072
ON	OFF	OFF	OFF	1/200	0.0036
OFF	ON	ON	ON	—	—
OFF	ON	ON	OFF	—	—
OFF	ON	OFF	ON	—	—
OFF	ON	OFF	OFF	—	—
OFF	OFF	ON	ON	—	—
OFF	OFF	ON	OFF	—	—
OFF	OFF	OFF	ON	—	—
OFF	OFF	OFF	OFF	—	—

MOTOR SELスイッチ〔OFF : 2相モータ (2S) 〕					
STEP SELスイッチ				分割数	ステップ角(°)
SD	SC	SB	SA		1.8° モータ
ON	ON	ON	ON	1/2.5	0.72
ON	ON	ON	OFF	1/5	0.36
ON	ON	OFF	ON	1/10	0.18
ON	ON	OFF	OFF	1/25	0.072
ON	OFF	ON	ON	1/50	0.036
ON	OFF	ON	OFF	1/100	0.018
ON	OFF	OFF	ON	1/250	0.0072
ON	OFF	OFF	OFF	1/500	0.0036
OFF	ON	ON	ON	1/1	1.8
OFF	ON	ON	OFF	1/2	0.9
OFF	ON	OFF	ON	1/4	0.45
OFF	ON	OFF	OFF	1/8	0.225
OFF	OFF	ON	ON	1/16	0.1125
OFF	OFF	ON	OFF	1/32	0.05625
OFF	OFF	OFF	ON	1/64	0.028125
OFF	OFF	OFF	OFF	1/128	0.0140625

4-3. HOLD電流選択スイッチの設定

⚠ 注意

設定を高くすると、モータの過熱により、やけどの原因になります。
必要以上に設定を高くしないでください。

1/HOLD I. SELスイッチで軸1のHOLD電流を設定します。
2/HOLD I. SELスイッチで軸2のHOLD電流を設定します。
DRIVE電流に対するHOLD電流の割合が設定されます。

(1) DRIVE電流に対するHOLD電流の割合を設定します。

●HOLD電流の割合

$$\text{HOLD電流の割合 (\%)} = \frac{\text{HOLD電流}}{\text{DRIVE電流}} \times 100$$

HOLD I. SELスイッチ			HOLD電流の割合
H3	H2	H1	
OFF	OFF	OFF	約10%
OFF	OFF	ON	約20%
OFF	ON	OFF	約30%
OFF	ON	ON	約40%
ON	OFF	OFF	約50%
ON	OFF	ON	約60%
ON	ON	OFF	約70%
ON	ON	ON	約100%

(出荷時)

- HOLD電流はDRIVE電流の設定値に連動して変化します。
HOLD電流の割合100%はDRIVE電流の設定値と同じになります。
- HOLD電流の割合を高くすると、停止時のモータ発熱が高くなります。

4-4. DRIVE 電流選択スイッチの設定

⚠ 注意

設定をあやまると、モータの過熱によるやけど、
モータの劣化や破損の原因になります。
正しく設定してください。

1/DRIVE I. SELスイッチで軸 1 のDRIVE電流を設定します。
2/DRIVE I. SELスイッチで軸 2 のDRIVE電流を設定します。

(1) 1/DRIVE I. SELスイッチを設定します。

(2) 2/DRIVE I. SELスイッチを設定します。

●DRIVE I. SELスイッチと DRIVE電流の関係

DRIVE I. SELスイッチ				A/相
D4	D3	D2	D1	
OFF	OFF	OFF	OFF	0.20
OFF	OFF	OFF	ON	0.35
OFF	OFF	ON	OFF	0.50
OFF	OFF	ON	ON	0.60
OFF	ON	OFF	OFF	0.75
OFF	ON	OFF	ON	1.00
OFF	ON	ON	OFF	1.20
OFF	ON	ON	ON	1.40
ON	OFF	OFF	OFF	1.50
ON	OFF	OFF	ON	1.70
ON	OFF	ON	OFF	1.80
ON	OFF	ON	ON	2.00
ON	ON	OFF	OFF	2.20
ON	ON	OFF	ON	2.30
ON	ON	ON	OFF	2.40
ON	ON	ON	ON	-

(出荷時)

4－5．パルス入力方式選択スイッチの設定

⚠ 注意


設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。
正しく設定してください。

SPI SELスイッチでパルス入力方式を設定します。
設定は軸 1 と軸 2 で共通です。
このスイッチは電源 OFF時に設定します。

- (1) 電源を〔OFF〕にします。
- (2) SPI SELスイッチを設定します。

SPI SEL	入力方式
ON	1 パルス (1P)
OFF	2 パルス (2P) (出荷時)

- CWパルス信号とCCWパルス信号の2つのパルス信号入力でモータをコントロールするときは、SPI SELを〔OFF (2P)〕にします。
- パルス信号と回転方向信号でモータをコントロールするときには、SPI SELを〔ON (1P)〕にします。
- 1パルス入力方式を選択した場合、CCW端子が方向指定入力になります。
CW端子(CW+, CW-)にパルスを入力してください。



- 入力タイミングは2パルス入力方式／1パルス入力方式ともに同じです。
入力タイミングは「10－2. (2) ドライブパルス入力(CW, CCW)」を参照してください。

4－6．拡張機能選択スイッチの設定

 注意

設定をあやまると、モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。
正しく設定してください。

このスイッチは電源 OFF時に設定します。

- (1) 電源を〔OFF〕にします。
- (2) OP SELスイッチで必要な機能を選択します。

OP SELスイッチ			機能割り当て
4	3	2	
OFF	OFF	OFF	モータ励磁停止入力 (M.F)
OFF	OFF	ON	－
OFF	ON	OFF	－
OFF	ON	ON	－
ON	OFF	OFF	調整用 (使用できません)
ON	OFF	ON	－
ON	ON	OFF	－
ON	ON	ON	－

(出荷時)

●拡張機能の詳細については当社までお問い合わせください。


5. 取付

5-1. 取付条件

警告

不燃物に取り付けてください。
可燃物から離してください。
過熱により火災の原因になります。

- (1) 本製品は屋内で使用される機器組み込み用に設計・製造されたものです。
次のような環境に設置してください。
- 爆発性ガス、腐食性ガス、引火性ガスのない場所
 - 屋内（日光が直接あたらない場所）
 - 周囲温度や湿度が仕様値の範囲内の場所
 - ちり、ほこり、塩分、鉄粉がかからない場所
 - 製品本体に直接振動や衝撃が伝わらない場所
 - 水、油、薬品の飛沫がかからない場所
- (2) ドライバとドライバ、他の機器および構造物とは 5mm 以上離して取り付けてください。
但し、発熱体とは 15mm 以上離して取り付けてください。



- 発熱体と 15mm 以上離して取り付けられない場合は当社までお問い合わせください。

- (3) 周囲の間隔を大きく開けたり、ファンを設置したりして、対流により熱がこもらないようにしてください。
- (4) 警告（ALM）LEDが点灯する場合は、強制空冷等の冷却対策を施して、警告（ALM）LEDが点灯しない範囲で使用してください。
- (5) 上に乗ったり、物を載せたりしないでください。

5-2. 取付方法

本体の丸穴を使用します。

次のものがが必要です。

●M3ねじ	-----	4個	*1
●M3スプリングワッシャ	-----	4個	*1
●スペーサ	-----	4個	*1 *2


*1 ねじ、スプリングワッシャ、スペーサはφ6.5以下のものを使用してください。

*2 スペーサは長さ5mm以上のものを使用してください。

(1) 本体の丸穴4点を止めます。

●取付ねじの締付トルクは 0.5N・m としてください。


●取付例



6. 接続

R1

6-1. 全体の接続構成



- 1つのモータ出力端子に1個のモータのみ接続してください。
- CW・CCWの入力信号ラインはツイストペア線を使用してください。
- ノイズ発生の大きい場所では信号線をシールドしてください。
- 難燃性に優れた線材を使用してください。
- ドライバの電源には、一次側と二次側が強化絶縁された直流電源を使用してください。
- モータは電源OFF時に接続してください。

6-2. 信号入出力コネクタ（J1）の接続



R1

次のものがが必要です。

- J1用ハウジング (51103-1200または51163-1200:モレックス) 1個
- コンタクト (50351-8100:モレックス) 12個
- 手動圧着工具 AWG28-22用 (57295-5000:モレックス) 1個

- (1) 配線するケーブルにコンタクトを圧着します。
- (2) コンタクトをハウジングに挿入します。
ハウジングと本体のコネクタの番号を対応させて挿入します。
- (3) ハウジングを本体のコネクタに接続します。

- J1用コンタクトは12個です。
- J1はハウジングがロックされるまでコネクタに差し込んでください。
また、コンタクトがハウジングからはずれていないか確認してください。
- J1の信号線は、ノイズ源となる機器や電源線、モータ線とは分離して配線してください。



6-3. DC入力・モータ出力コネクタ（J2、J3、J4）の接続


⚠ 注意

接続をあやまると、モータ破損・ドライバ破損の原因になります。
モータ配線は正しく接続してください。


次のものがが必要です。

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| ●J2用ハウジング (51067-0200:モレックス) | 1個 |
| ●J3, J4用ハウジング (51067-0500:モレックス) | 2個 |
| ●J2, J3, J4用コンタクト (50217-9101:モレックス) | 12個 |
| ●手動圧着工具 AWG24-18用 (57189-5000:モレックス) | 1個 |


- (1) 配線するケーブルにコンタクトを圧着します。
 - (2) コンタクトをハウジングに挿入します。
ハウジングと本体のコネクタの番号を対応させて挿入します。
 - (3) ハウジングを本体のコネクタに接続します。
- J2用コンタクト（DC入力用）は2個、J3、J4用コンタクト（モータ出力用）は各5個です。
 - J2、J3、J4はハウジングがロックされるまでコネクタに差し込んでください。
また、コンタクトがハウジングからはずれていないか確認してください。



〔DC入力コネクタ〕




〔モータ出力コネクタ〕



- J 3、J 4 の色別表示はモータのリード線色です。
- 配線するケーブルは5 m以内にしてください。
- モータは電源OFF時に接続してください。

〔モータ出力コネクタ〕



- モータのリード線の色別表示は山洋電気(株)製のバイポーラ結線モータを示し、()の色別表示は、オリエンタルモーター(株)製のバイポーラ結線モータを示します。
- 配線するケーブルは5 m以内にしてください。
- コネクタのピン番号3には何も配線しないでください。
- モータは電源OFF時に接続してください。


6-4. 電源の投入

⚠ 注意

モータの予期せぬ動作により、機械の破損、
けがの原因になります。
いつでも非常停止できる状態にしてください。

(1) J 2 の 1 番と 2 番に接続したケーブルに D C 電源 (DC+24V) を入力します。

① タイミングチャート



$t1 \leq 1s$ ($t1$: モータの駆動が可能になるまでの時間)

●モータは電源OFF時に接続してください。

7. 設定と接続の確認

7-1. チェック項目

本製品は使用するモータにより、スイッチの設定およびモータの配線が異なりますので、スイッチの設定およびモータの配線が正しいか確認してください。

チェック項目		チェック	備考
軸1 DRIVE電流選択スイッチの設定	1/DRIVE I. SEL		
軸1 HOLD電流選択スイッチの設定	1/HOLD I. SEL		
軸1 モータ選択スイッチの設定	1/MOTOR SEL		
軸1 ステップ角選択スイッチの設定	1/STEP SEL		
軸2 DRIVE電流選択スイッチの設定	2/DRIVE I. SEL		
軸2 HOLD電流選択スイッチの設定	2/HOLD I. SEL		
軸2 モータ選択スイッチの設定	2/MOTOR SEL		
軸2 ステップ角選択スイッチの設定	2/STEP SEL		
パルス入力方式選択スイッチの設定	SPI SEL		
拡張機能選択スイッチの設定	OP SEL		
J 1 の接続			
J 2 の接続	DC+, DC-		
J 3 の接続	1/MOTOR		
J 4 の接続	2/MOTOR		

8. 保守と点検

8-1. 保守・点検



ヒューズ交換は行わないでください。
分解、修理、改造は行わないでください。
けが、火災の原因になります。

- (1) 保守点検は専門の技術者が行ってください。
- (2) 定期的に次の点検を行うことを推奨します。
 - コネクタにゆるみがないか。
 - ケーブル類に傷、割れはないか。
- (3) 故障した場合は当社に返却して修理を受けてください。

8-2. トラブルシューティング

不具合現象	確認内容	推定原因
1. POWER LEDが点灯しない	- 電源の接続 - 電源電圧	- 電源の配線ミス - 電源電圧不良 - ドライバの故障
2. モータが励磁しない (手で簡単に回せる)	- モータ選択スイッチの設定 - モータとドライバの接続 M. F信号の ON/OFF 状態	- モータの設定が違う - モータとドライバの配線ミス または断線 - 電源投入状態でモータを接続した M. F信号が入力されている - ドライバの故障
3. モータが回転しない モータの動作がおかしい モータが脱調する	- 上記 2. 項と同様の確認 - パルス入力方式選択スイッチ の設定 - パルス信号の接続 - パルス信号の電圧、波形 - DRIVE電流選択スイッチの設定 - ステップ角選択スイッチの設定	- パルス入力方式の設定が違う - パルス信号の配線ミス - パルス信号の仕様が違う - DRIVE電流の設定が違う - ステップ角の設定が違う - ドライバの故障 - モータの故障
4. 加速中に脱調する	- 起動パルス速度 - 加速（減速）時間	- 起動パルス速度が高すぎる - 加減速時間が短すぎる
5. モータの発熱が高い	- DRIVE電流選択スイッチの設定 - HOLD電流選択スイッチの設定	- DRIVE電流の設定が違う - HOLD電流の設定が高すぎる
6. 警告（ALM）LEDが1回 点滅している	軸 1 において 上記 2. 項と同様の確認	ドライバの故障
7. 警告（ALM）LEDが2回 点滅している	軸 2 において 上記 2. 項と同様の確認	ドライバの故障

(1) モータ出力端子のショートがおきますとドライバが故障する原因になります。

- モータ出力端子と電源線のショート
- モータ出力端子とモータ出力端子のショート

(2) モータの回転速度が 20s^{-1} を超え、且つモータ軸に加わる負荷イナーシャがロータイナーシャの5倍以上となると減速の条件によりモータから回生電圧が発生し、ドライバが故障する原因になります。回生電圧が発生しないよう運転条件を見直してください。

不具合現象が解決されない場合は、当社までお問い合わせください。

9. 保管と廃棄

9－1. 保管

(1) 次のような環境に保管してください。

- 屋内（日光が直接当たらない場所）
- 周囲温度や湿度が仕様値の範囲内の場所
- 爆発性ガス、腐食性ガス、引火性ガスのない場所
- ちり、ほこり、塩分、鉄粉がかからない場所
- 製品本体に直接振動や衝撃が伝わらない場所
- 水、油、薬品の飛沫がかからない場所

(2) 上に乗ったり、物を載せたりしないでください。

9－2. 廃棄

(1) 産業廃棄物として処理してください。

10. 仕様

10-1. 一般仕様


供給電源	DC+24V *1 (リップル電圧 P-P 2.0V 以下) ●DRIVE時定格電流 [DRIVE I. SEL ⇒ 2.4A/相 設定時] DC+24V: 5.4A (2.7A/軸) *2 ●HOLD時定格電流 [HOLD I. SEL ⇒ 40% 設定時] DC+24V: 1.0A (0.5A/軸)	
駆動方式	バイポーラ定電流駆動	
モータ出力電流	●DRIVE電流 0.20A/相～2.40A/相 ●HOLD電流 DRIVE電流設定値の約40% (出荷時)	
入力信号	●ドライブパルス入力 (1/CW, 1/CCW , 2/CW, 2/CCW) フォトカプラ入力 ●拡張機能用信号入力 (IN1, IN2) フォトカプラ入力	
操作部機能	●モータ選択 (MOTOR SEL) ●ステップ角選択 (STEP SEL) ●HOLD電流選択 (HOLD I. SEL) ●DRIVE電流選択 (DRIVE I. SEL) ●パルス入力方式選択 (SPI SEL) ●拡張機能選択 (OP SEL)	
警告	●過熱警告、異常検出 (ALM LED)	
使用周囲温度	0℃ ～ +50℃ (凍結のないこと)	
使用周囲湿度	80%RH 以下 (結露のないこと)	
保存温度	-10℃ ～ +60℃ (凍結のないこと)	
保存湿度	80%RH 以下 (結露のないこと)	
使用高度	海拔1000m以下	
雰囲気	屋内(直射日光が当たらないこと)、爆発性ガス・腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと。	
耐振動	10～55Hz, 0.15mm P-P にて異常のないこと。	
絶縁抵抗 (常温・常湿)	信号端子 - DC端子間	DC500V 100MΩ以上
外形寸法	$\overset{H}{\varnothing}83 \times \overset{W}{\varnothing}83 \times \overset{D}{\varnothing}16$ (mm)	
質量	50g	

*1 入力電圧範囲はDC+24V±10%です。

*2 入力電流を十分供給できる電源を使用してください。

10-2. 入出力信号


(1) 回路接続例




(2) ドライブパルス入力 (1/CW, 1/CCW, 2/CW, 2/CCW)

- ① 容量 5mA~14mA
端子間電圧 3.1V~5.5V で
フォトカプラ ON
(フォトカプラダイオードのVF≒1.5V)


② タイミングチャート



$$t_1 \geq 0.5 \mu s, \quad t_2 \geq 0.5 \mu s, \quad t_f, t_r \leq 1 \mu s \\ t_3 \geq 1 \mu s, \quad t_4 > 1 \mu s$$




[ラインドライバ26LS31 接続可]



最高応答周波数 1MHz
(デューティ=50%時)


- 斜線部 (///) がフォトカプラダイオードの発光を示し、立ち上がりエッジ (↗) でモータが駆動されます。
 t_4 はモータを含めた慣性モーメントにより大きく変化します。

③ DRIVE/HOLD電流切替




- ドライブパルス入力によりモータへの出力電流が HOLD電流から DRIVE電流に切り替わり、約150ms後に HOLD電流に戻ります。
DRIVE電流中にパルス入力されれば DRIVE電流は継続されます。

④ 回転方向



(3) 拡張機能用信号入力 (IN1, IN2)

- ① 容量 2.6mA～19.5mA
端子間電圧 4.5V～26.4Vで
フォトカプラON
(フォトカプラのVF≒1.1V)



⚠ 注意

モータの保持力低下により、機械の破損、けがの原因になります。
安全を確認して入力してください。

② モータ励磁停止入力 (M.F)


- OP SELスイッチを下記に設定した場合、
拡張機能用信号入力 (IN1, IN2) をモータ励磁停止入力 (M.F) として使用できます。

このスイッチは電源 OFF時に設定します。

OP SELスイッチ			機能割り当て	
4	3	2		
OFF	OFF	OFF	モータ励磁停止入力 (M.F)	(出荷時)

- IN1のフォトカプラONで軸1のモータ出力電流を遮断します。
IN2のフォトカプラONで軸2のモータ出力電流を遮断します。
この時のモータトルクはディテントトルクになります。
- この信号が入力されるとモータトルクがなくなり、搬送物を保持できない場合があります。特に上下駆動(Z軸など)では、搬送物が落下するおそれがあります。

③ タイミングチャート



$t1 \leq 5\text{ms}$ ($t1$: モータ出力電流が遮断されるまでの時間)
 $t2 \leq 100\text{ms}$ ($t2$: モータの駆動が可能になるまでの時間)

10-3. 警告 (ALM) LED

警告

このLEDが点灯したときは運転を中止してください。
過熱により、火災の原因になります。

注意

このLEDが点滅したときは運転を中止してください。モータの予期せぬ回転により、機械の破損、けがの原因になります。

(1) 過熱警告


- 内部温度が約+70℃以上になったとき、警告LED（赤色）が点灯します。
このときモータ出力電流は遮断されません。
- このLEDが点灯したときは運転を止めてモータ及びドライバに異常が発生していないか確認してください。
- 異常のない状態でこのLEDが点灯する場合は、強制空冷等の冷却を施してください。
- このLEDが点灯しない状態では連続駆動が可能です。

(2) 異常検出

- 軸1で異常を検出したとき、ALM LED（赤色）が1回点滅します。
- 軸2で異常を検出したとき、ALM LED（赤色）が2回点滅します。
- このLEDが点滅したときは運転を止めてモータ及びドライバに異常が発生していないか確認してください。
- 原因については「8-2. トラブルシューティング」を参照してください。

10-4. 寸法図

(単位: mm)



10-5. 適用モータ

- (1) 0.35A/相～2.40A/相の新ペンタゴン結線5相ステッピングモータおよびバイポーラ結線2相ステッピングモータを駆動の対象にしています。

① 適用モータ例

●新ペンタゴン結線5相ステッピングモータ

【山洋電気製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
				D4	D3	D2	D1		
28角	SH5281-7241 (7211)	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	—
	SH5285-7241 (7211)	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	—
42角	103F5505-7241	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	Fig. 1
	103F5508-7241	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	—
	103F5510-7241	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	Fig. 2
60角	103F7852-8241	0.72	1.4	OFF	ON	ON	ON	ON	Fig. 3
	103F7853-8241	0.72	1.4	OFF	ON	ON	ON	ON	—

【オリエンタルモーター製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
				D4	D3	D2	D1		
28角	PK523PA (B)	0.72	0.35	OFF	OFF	OFF	ON	ON	Fig. 4
	PKP523N12A (B)	0.72	1.2	OFF	ON	ON	OFF	ON	—
42角	PK543-A (B)	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	Fig. 5
	PKP543N18A2 (B2)	0.72	1.8	ON	OFF	ON	OFF	ON	—
60角	PK566-A (B)	0.72	0.75	OFF	ON	OFF	OFF	ON	Fig. 6
	PK566H-A (B)	0.72	1.4	OFF	ON	ON	ON	ON	Fig. 7
	PKP566FN24A2 (B2)	0.72	2.4	ON	ON	ON	OFF	ON	—
出荷時設定				OFF	ON	OFF	OFF	ON	—

() : 両軸

●上記以外のモータを使用する場合は当社までお問い合わせください。

●バイポーラ結線 2 相ステッピングモータ

【山洋電気製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
				D4	D3	D2	D1		
28角	SH2281-5771 (5731)	1.8	1.0	OFF	ON	OFF	ON	OFF	—
	SH2285-5771 (5731)	1.8	1.0	OFF	ON	OFF	ON	OFF	—
42角	SF2421-10B41 (10B11)	1.8	1.0	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Fig. 8
	SF2423-10B41 (10B11)	1.8	1.0	OFF	ON	OFF	ON	OFF	—
56角	103H7123-5740 (5710)	1.8	2.0	ON	OFF	ON	ON	OFF	Fig. 9

【オリエンタルモーター製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
				D4	D3	D2	D1		
28角	PKP223D15A2 (B2)	1.8	1.5	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	—
42角	PKP243D15A2 (B2)	1.8	1.5	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Fig. 10
	PKP243D23A2 (B2)	1.8	2.3	ON	ON	OFF	ON	OFF	—
56.4角	PKP266D14A2 (B2)	1.8	1.4	OFF	ON	ON	ON	OFF	Fig. 11
出荷時設定				OFF	ON	OFF	OFF	ON	—

() : 両軸

●上記以外のモータを使用する場合は当社までお問い合わせください。

(2) DRIVE電流を2.40A/相に設定することで2.80A/相モータを駆動できます。

① 適用モータ例

●新ペンタゴン結線5相ステッピングモータ

【山洋電気製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
D4	D3	D2	D1						
60角	SF5601-9251	0.72	2.8	ON	ON	ON	OFF	ON	—
	SF5602-9251	0.72	2.8	ON	ON	ON	OFF	ON	Fig. 12
	SF5603-9251	0.72	2.8	ON	ON	ON	OFF	ON	—
出荷時設定				OFF	ON	OFF	OFF	ON	—

●バイポーラ結線2相ステッピングモータ

【オリエンタルモーター製】		基本角 (°)	電流 (A/相)	DRIVE I. SEL スイッチ設定				MOTOR SEL スイッチ設定	トルク特性図 番号
				D4	D3	D2	D1		
56.4角	PKP266D28A2 (B2)	1.8	2.8	ON	ON	ON	OFF	OFF	Fig. 13
出荷時設定				OFF	ON	OFF	OFF	ON	—

() : 両軸

●上記以外のモータを使用する場合は当社までお問い合わせください。

10-6. トルク特性

- (1) トルク特性表は、モータ回転速度 (s^{-1} 、r/min) 対 トルク (N・m) で表示してあります。
モータ回転速度 (s^{-1}) とドライブパルス入力周波数 (Hz) は、次のように換算されます。

$$\text{モータ回転速度 (s}^{-1}\text{)} \times \frac{360^\circ}{\text{STEP角}} = \text{ドライブパルス入力周波数 (Hz)}$$

モータ回転速度 (s^{-1}) とモータ回転速度 (r/min) は、次のように換算されます。

$$\text{モータ回転速度 (s}^{-1}\text{)} \times 60 = \text{モータ回転速度 (r/min)}$$

●モータ回転速度は $100s^{-1}$ (6000r/min) 以下で使用してください。

- (2) 自起動周波数は「fs」として慣性負荷ゼロの値を示してあります。
- (3) トルクには余裕をみて使用してください。
- (4) ステッピングモータは使用条件によっては温度が高くなる場合があります。
モータメーカーの取扱説明書に記されている注意事項に従って使用してください。

Fig. 1

QDB-MS240X2
103F5505-7241
0.75A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I =
0.75A/PHASE




Fig. 2

QDB-MS240X2
103F5510-7241
0.75A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I =
0.75A/PHASE




Fig. 3

QDB-MS240X2
103F7852-8241
1.4A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I = 1.4A/PHASE
DC24V




Fig. 4

QDB-MS240X2
PK523PA (B)
0.35A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I =
0.35A/PHASE




Fig. 5

QDB-MS240X2
PK543-A (B)
0.75A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I =
0.75A/PHASE




Fig. 6

QDB-MS240X2
PK566-A (B)
0.75A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I =
0.75A/PHASE




Fig. 7

QDB-MS240X2
PK566H-A (B)
1.4A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I = 1.4A/PHASE
DC24V




Fig. 8

QDB-MS240X2
SF2421-10B41 (10B11)
1.0A/PHASE

MOTOR SEL = OFF
DRIVE I = 1.0A/PHASE
DC24V




Fig. 9

QDB-MS240X2
103H7123-5740 (5710)
2.0A/PHASE

MOTOR SEL = OFF
DRIVE I = 2.0A/PHASE
DC24V




Fig. 10

QDB-MS240X2
PKP243D15A2 (B2)
1.5A/PHASE

MOTOR SEL = OFF
DRIVE I = 1.5A/PHASE
DC24V




Fig. 11

QDB-MS240X2
PKP266D14A2 (B2)
1.4A/PHASE

MOTOR SEL = OFF
DRIVE I = 1.4A/PHASE
DC24V




Fig. 12

QDB-MS240X2
SF5602-9251
2.8A/PHASE

MOTOR SEL = ON
DRIVE I = 2.4A/PHASE
DC24V





Fig. 13

QDB-MS240X2
PKP266D28A2 (B2)
2.8A/PHASE

MOTOR SEL = OFF
DRIVE I = 2.4A/PHASE
DC24V



10-7. 欧州規格への適合

R1

(1) 低電圧指令

本製品は、エンクロージャ内に設置し、一次側と二次側が強化絶縁された直流電源を使用することで低電圧指令の対象外となります。

(2) EMC指令

本製品はEMC指令にもとづいてCEマーキングを自己宣言しています。

●適用規格


EN61000-6-4

EN61000-6-2

●本製品はEMCに対処したシステムを構成してEMC測定を行っています。

- ・EMCはドライバやステッピングモータを組み込んだ装置の構成により変化します。必ず装置に組み込んだ状態でEMC測定を行ってください。

構成 金属の囲い (Metal Enclosure) とシールド線によりノイズを遮蔽します。



(3) RoHS指令

本製品は規制値を超える物質は含有していません。

本版で改訂された主な箇所

箇 所	内 容
P5, P22, P48	【R1】 「欧州規格への適合」追加（構成例をP48に移動）
P23	J1用ハウジング変更 ・ 51103-1200 → 51103-1200または51163-1200

■ 製品保証

保証期間と保証範囲について

- 納入品の保証期間は、納入後 2 ヶ年と致します。
- 上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。
(日本国内のみ)

ただし、次に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきます。

- (1) お客様の不適切な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2) 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。
- (3) お客様の改造、修理による場合。
- (4) 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。
- (5) その他、天災、災害等、当社の責にない場合。

(注1) ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。

(注2) 当社において修理済みの製品に関しましては、保証外とさせていただきます。

技術相談のお問い合わせ

TEL. (042) 664-5382 FAX. (042) 666-5664
E-mail s-support@melec-inc.com

販売に関するお問い合わせ

TEL. (042) 664-5384 FAX. (042) 666-2031

株式会社 **メレック** 制御機器営業部
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10

URL:<http://www.melec-inc.com>